



WARNING
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.
TV Freischaltung nicht erlaubt von der StVO!



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

1. Feststellen welcher Navigationsrechner verbaut ist

In BMW Fahrzeugen wurden seit Einführung des Navigationssystem bisher 4 verschiedene Navigationsrechner verbaut. Die separate Anleitung http://bmw.bazzi.biz/navi_mk_x.htm gibt Auskunft welcher Rechner wann verbaut ist.

Falls ein MK1 verbaut ist → weiter zu **Punkt 2.**

Falls ein MK2 bis Baujahr 9/99 verbaut ist → weiter zu **Punkt 3.**

Falls ein MK2 ab 9/99 oder MK3 oder MK4 verbaut ist → weiter zu **Punkt 4.**

Falls ein MK4 (7er E65) verbaut ist → Leider keine Möglichkeit zu TV Freischaltung bekannt.

2. Freischaltung für MK1

- Zündung auf Stufe 2 (letzte vor Motorstart) einschalten
- Bordmonitor auf TV Betrieb schalten
- Im TV-Menü den Menüpunkt "Einstellungen" auswählen
- Im Einstellungsmenü den Menüpunkt "Kontrast" auswählen
- Sobald der grüne Einstellungsbalken erscheint, den Wählknopf drücken und gedrückt halten.
- Jetzt muss die Zeit sehr genau gemessen werden! Zündung ausschalten und ab diesem Moment die Zeit messen. Den Wählknopf noch mindestens 8s maximal 10s gedrückt halten und dann loslassen.

Nun sollte die TV Funktion während der Fahrt freigeschaltet sein.

ACHTUNG: Es kann durchaus mehrere Versuche brauchen bis man die Zeit genügend genau messen konnte damit es funktioniert.

Für dir Freischaltung der Videotext Funktion analog verfahren, jedoch mit dem Menüpunkt "Helligkeit" anstatt Kontrast.

Sämtliche Texte und Bilder, auch Auszüge davon: Copyright 2003 Paolo Bazzi (bazzman)

3. Freischaltung für MK2 bis Baujahr 9/99

Die Freischaltung der TV Funktion bei den MK2 funktioniert ähnlich wie beim MK1.

Anstatt des Menüpunktes "Kontrast" nimmt man für die TV Freischaltung den Menüpunkt "Helligkeit".

Für die Freischaltung der Videotextfunktion nimmt man den Menüpunkt "Farbe".

ACHTUNG: Es kann durchaus mehrere Versuche brauchen bis man die Zeit genügend genau messen konnte damit es funktioniert. Ausserdem wurde schon berichtet, dass die beiden Menüpunkte für TV-Freischaltung und VT-Freischaltung auch vertauscht sein könnten → einfach beides ausprobieren.

Link zum Beitrag
BMW-Treff

"TV Freischaltung klappt nicht!"

<http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?s=&threadid=45897>

4. Freischaltung für MK2 ab 9/99, MK3 und MK4

Für diese Navigationsrechner resp. dazugehörige Videomodule gibt es keine Tastenkombination für die TV Freischaltung mehr.

Es gibt jedoch einige Anbieter welche sog. TV Module anbieten. Diese Module werden zwischen das Videomodul und den Kabelbaum eingeschleift und filtern das Geschwindigkeitssignal aus dem Auto-BUS heraus, so dass das Videomodul gar nicht merkt dass das Fahrzeug in Bewegung ist und daher auch die Fernsehfunktion nicht sperrt.

Anbieter:

Car Solution Preis: 198€ Informationen: www.car-solution.de

Diverse bei eBay...

To be continued.....

Im BMW-Treff wurde die ganze Thematik durch und durchdiskutiert und es wurden auch einige neue Ansätze gefunden. Ich verweise hier auf die Suchfunktion, da immer wieder mal was neues rauskommt.